

WICHTIG FÜR EINE REIBUNGSLOSE INSTALLATION

Damit wir Glasfaserkabel fachgerecht spleißen und anschließen können, benötigen wir **ausreichend Kabellänge** und **Arbeitsfläche** vor Ort.



1. SERVERSCHRANK AUF DEM BODEN



Ab dem Anschlusspunkt im Serverschrank muss das Glasfaserkabel bis zum Boden geführt werden **+ 5 Meter** zusätzliche Kabellänge.



2. WANDSCHRANK / HÖHENMONTAGE




Auch bei Wandmontage muss das Glasfaserkabel bis zum Boden geführt werden **+ 5 Meter** zusätzliche Kabellänge.



3. BENÖTIGTE ARBEITSFLÄCHE

Für das spleißen der Glasfasern benötigen wir eine freie Arbeitsfläche von mindestens **1,20 m x 1,20 m**.



Hier wird der Spleißtisch und das Spleißgerät aufgestellt.

Bitte sorgen Sie für eine ebene, freie und gut zugängliche Fläche.



Die Einhaltung dieser Vorgaben erleichtert die Installation erheblich und spart Zeit.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!